

Prepaid by P.N.Parmar

1. इलेक्ट्रोड-पॉजिटिव वेल्डिंग में, कुल ऊष्मा का भाग इलेक्ट्रोड पर उत्पादित होता है।

दो तिहाई

एक चौथाई

एक तिहाई

आधा

2. ऊष्मा को मापने की इकाई है?

जूल

कैलोरी

किलोग्राम

(A) और (C) दोनों

3. T-फिलेट जॉइंट में न्यूट्रल अक्ष के करीब वेल्डिंग करने से निम्न में से किसका प्रभाव कम हो जाता है?

आर्क ब्लो

अक्षांशीय संकुचन

जॉइंट पर लगने वाला थ्रिन्केज बल

बेस धातु का उष्मीय विस्तार

4. क्या वेल्डिंग करते समय नायलॉन के कपड़े पहनना उपयुक्त है?

नहीं, क्योंकि पसीना ज्यादा आता है

नहीं, इससे स्थितिक विद्युत बनती है जिससे झटका लग सकता है

नहीं, इनमें आग जल्दी पकड़ती है

नायलॉन के कपड़े पहनना सही है

5. आर्क वेल्डिंग की प्रक्रिया में गैस फंसनेके कारण कौन सी त्रुटि आ जाती है?

क्रैक

संरंध्रता

द्रवण की कमी

भष्मसमावेशन

6. सिलेन्डर में उच्च दाब पर एसीटीलीन गैस कोसंग्रहित करने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है?

जल

एसीटोन

केरोसीन तेल

पेट्रोलियम जेली

7. एसीटीलीन रखे जाने वाले सिलेंडर किस रंग सेपेंट होते है?

काले

नीले

मैरून

भूरे

8. निम्न में से कौन सी गैस दहन में सहायक होती है?

ऑक्सीजन

एसीटीलीन

नाइट्रोजन

कार्बन डाई-ऑक्साइड

9. निम्न में से कौन एक अस्थायी जॉइंट है?

वेल्डिड जॉइंट

रिवर्ट रिब्रिटिड जॉइंट

शोल्डर्ड जॉइंट

प्रेस फिट जॉइंट

10. डबल V और डबल U आर्क बट वेल्डिंग जोडकितनी मोटाई की प्लेटों में प्रयोग किए जाते हैं ?

1-5 मिमी.

5-10 मिमी.

10-15 मिमी.

15 मिमी से अधिक

11. यदि आपको कोई यंत्र खराब या खतरनाक नजर आता है, आपको क्या करना चाहिए?

इसे स्टोर में वापस रख देना चाहिए

एकबार और प्रयोग करके देखना चाहिए

इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इस के बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए

कुछ भी नहीं करना चाहिए

12. एलेक्ट्रोड का AWS कोड E से शुरू होता है और इसमें आगे चार अंक और होते हैं, इसका तीसरा अंक क्या दर्शाता है?

पोलारिटी –

वेल्डिंग की स्थिति

फ्लक्स कोटिंग का प्रकार

वेल्ड किए हुए पदार्थ की तनन शक्ति

13. लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग का उपयोग माइल्ड स्टील कीचादर की कितनी मोटाई तक, वेल्ड करने के लिए किया जाता है?

1.5 मिमी.

3.0 मिमी.

5.0 मिमी.

10.0 मिमी.

14. निम्न में से कौन सी एक मिश्रधातु है?

सीसा

टिन

पीतल

एल्युमीनियम

15. के गुण के कारण धातु तारों में प्रयुक्त हो पाती है?

अघात्वधरियता

कंडक्टिविटी

लस्टर

डक्टिविटी

16. एक सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित किया जाता है?

वोल्ट

एम्पियर

ओह्म

फैराडे

17. 3 मिमी. की MS शीट की गैस वेल्डिंग के लिए किस आकार और प्रकार के फिलर रॉड की आवश्यकता होगी?

☐ 3 मिमी. MS रॉड

☐ 3 मिमी. माइल्ड स्टील की कॉपर कोटेड रॉड

☐ 4 मिमी. मैगनीज स्टील रॉड

☐ 5 मिमी. CCMS रॉड

18. ऑक्सीजन और एसीटीलीन सिलेंडरों को होना चाहिए?

जब उपयोग में न हों, ढक्कन बंद होना चाहिए

उनके संग्रहण और उपयोग के समय हमेशा सीधा रखना चाहिए

रेगुलेटर लगा होने पर, गिरना रोकने के पर्याप्त उपाय करने चाहिए

उपरोक्त सभी

19. आर्क वेल्डिंग के उपकरणों को किस अवस्था में उपयोग में नहीं लाना चाहिए?

जब आप गीली जमीन पर खड़े हों

प्रकाश के अभाव क्षेत्र में

जब कोई पास खड़ा हो

सीमित स्थान पर जहाँ वेंटिलेशन की उचित सुविधा न हो

20. स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के बाद क्या किया जाना चाहिए?

कुछ भी नहीं

ऑक्साइड की परत हटाने के लिए पानी में डुबाना चाहिए

उस पर पिक्लिंग पेस्ट लगाना चाहिए

जंग लगने से बचाने के लिए इसपर तेल लगाना चाहिए

21. गैस कटिंग करते समय यदि ब्लो पाइप को बार-बार इधर-उधर किया जाता है, तो कर्फ

चौड़ा होगा

एकदम ठीक आकार का होगा

संकरा होगा

पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

22. गैस वेल्डिंग की टॉर्च को केवल किसकी सहायता से जलाना चाहिए?

माचिस

सिगरेट लाइटर

स्ट्राइकर

वेल्डिंग आर्क

23. आर्क वेल्डिंग के समय निकलने वाले धातु के बहुत छोटे-छोटे कण कहलाते हैं?

सरंध्र (Porosity)

अंडरकट

बढ़ी हुयी धातु (Overlap)

छींटे (Spatter)